


## HANDLEIDING KOOLSTOF (co)- MONOXIDEMELDER



# CE

## EMC TEST REPORT

HTT Technology Co., Ltd. Report No.: HTT160507124ER

### TEST CERTIFICATION

**Product:**

Carbon Monoxide Alarm

**Model:** LS-858-4

**Trade Mark:** LONGSIN

**Tested:** May.13,2016-May.19,2016

**Geteste Europese standards:**

**EN 55022: 2010+AC:2011**

**EN 61000-3-2: 2014**

**EN 61000-3-3:2013**

**EN 55024: 2010**

**LET OP: Neem een paar minuten de tijd om de  
gebruikershandleiding  
zorgvuldig door te lezen en bewaar de handleiding voor toekomstig  
gebruik of voor de toekomstige eigenaar**

IMPORTEUR: JUSTFIRE NEDERLAND BV.

[www.justfire.com](http://www.justfire.com)

## **INSTALLATIE**

De installatie van uw CO melder neemt ongeveer 10 minuten in beslag

Om de batterijen in de koolstofmonoxidemelder te installeren of te vervangen, kunt u de volgende stappen volgen:

1. Druk op de klink en duw de voorkant naar beneden om het batterij vak te laten verschijnen.
2. Haal de oude batterijen eruit en bekijk goed hoe u de batterijen moet installeren.
3. Wanneer u nieuwe batterijen installeert, bekijk dan de illustratie op de bodem van het batterij-vak. Indien van toepassing zal de detector één seconde geluid geven en al de LED lampen licht geven.
4. Sluit de voorkant. Als de AA batterijen niet goed zijn geïnstalleerd, zal de CO detector niet dichtgaan.

## **MONTAGE**

Volg onderstaande stappen om de detector te monteren aan de muur:

1. Op de plaats waar u de CO melder gaat installeren, tekent u een horizontale lijn van 6 cm lang.

Let op! Om koolstofmonoxide snel te ontdekken is het belangrijk de melder lager dan heup hoogte op te hangen. Aangezien koolstofmonoxide een zwaar gas is zorgt dit voor een aanzienlijke snelle detectie.

2. Verwijder de montagebeugel van de CO melder door deze tegen de klok in te draaien.
3. Plaats de beugel zo dat de twee langste slotgaten zijn uitgelijnd op de lijn. Elk van de sleutelgaten markeert u om de plaats van de montage plug en schroef aan te geven.
4. Verwijder de beugel.
5. Gebruik een 3/16 (5mm) boor om twee gaten te boren op de gemarkeerde punten van de muur. Plaats de muurpluggen.
6. Gebruik de twee schroeven en muurpluggen, plaats de beugel op de muur.
7. Duw de melder in de montagebeugel en draai deze rechtersom, om het op de juiste plaats te krijgen. Trek voorzichtig aan de beugel om zeker te weten dat de CO melder goed is geïnstalleerd.

## **TESTEN**

Een rood led licht zal elke minuut knipperen om aan te geven dat er genoeg vermogen is. Om de CO melder te testen, drukt u op de TEST knop en de melder zal gelijk een toon en 3 LED flitsen geven. Laat de TEST knop los, dan zal het geluid stoppen en de drie LED lichten gaan terug naar status aan

## **ONDERHOUD**

1. Gebruik een stofzuiger om de ventilatiewegen regelmatig vrij te maken van stof.
2. Druk de TEST knop op de detector één x per week in om te kijken of alles nog goed werkt.

## **TECHNISCHE SPECIFICATIE**

WERKSPANNING

DC 12V (netwerktipe)

9V BATTERIJ (draadloos type)

STATISCHE WERKING

200uA (netwerktipe)

10uA (draadloos type)

ALARMSTROOM 20mA

ALARMINDICATIE: RODE LED-FLASH

GELUIDSNIVEAU: 85dB / m (draadloos type)

BEDRIJFSTEMPERATUUR: -10 TOT 50 GRADEN

## **PRODUCT PROFIEL**

BEDRIJFSVOCHTIGHEID: 95RH

DETECTERENDE RUIMTE: 20 vierkante meter

ALARMUITGANG: geluids- en flitsalarm (onafhankelijkheidstype)

RF-signaal 315 MHz of 433 MHz (draadloos type)

Relaisuitgang NO / NC (netwerktipe)

RADIOAFSTAND: 100 m (open gebied, draadloos type)

GROOTTE: 107 mm dia. \* 35 mm diep

UITVOERING CRITERIUM GB4715-1993